










秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复复验意见表

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	陕西新鑫矿业有限公司商南县穆家河钒矿勘探(保留)		
治理责任主体	陕西新鑫矿业有限公司		
是否编制退出矿业权治理方案	聘请第三方机构对商南县涉及保护区退出矿业权进行现场勘查,出具了《商南县秦岭区域退出矿业权矿山地质环境恢复治理调查报告》。经核查,该矿权于2014年已完成探矿,因探矿活动形成的地形地貌损毁区域已基本已自然恢复到位,无需编制专项治理方案。		
治理目标	原探槽、钻孔形成了地形地貌损毁区域,计划通过自然恢复的方式进行恢复治理。		
治理工程完成情况	由于矿区探矿工程规模、范围较小,且大部分区域属原始地貌,经过近8年的自然恢复,效果较好		
实施单位	陕西新鑫矿业有限公司		
完工时间	2021年11月		
工程资料是否齐全 (验收资料清单名称)	齐全		
专家组签字			
验收部门参会代表签字			
县级主管部门初验结论(盖章)	负责人签字:   2021年12月13日 牵头验收单位(盖章)		
市级主管部门终验结论(盖章)	负责人签字:   2022年2月17日 牵头验收单位(盖章)		
备注			

秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权 矿山生态修复工作销号单

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	陕西新鑫矿业有限公司商南县穆家河钒矿勘探(保留)		
治理责任主体	陕西新鑫矿业有限公司		
治理工作完成情况	由于矿区探矿工程规模、范围较小,且大部分区域属原始地貌,经过近8年的自然恢复,恢复治理效果较好。		
县级自然资源部门 销号意见	负责人签字:  11月23日  单位(盖章)		
县级人民政府 销号意见	负责人签字:  2023年2月8日  单位(盖章)		
市级人民政府 销号意见	负责人签字: 年 月 日 单位(盖章)		
备注			







秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复复验意见表

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	陕西盛立矿业产品营销有限公司省商南县下小川一带脉石英矿详查(保留)		
治理责任主体	陕西盛立矿业产品营销有限公司		
是否编制退出矿业权治理方案	聘请第三方机构对商南县涉及保护区退出矿业权进行现场勘查,出具了《商南县秦岭区域退出矿业权矿山地质环境恢复治理调查报告》。经核查,该矿业权于2013年已完成探矿,因探矿活动形成的地形地貌损毁区域基本已自然恢复到位,无需编制专项治理方案。		
治理目标	原探槽、钻孔形成了地形地貌损毁区域,计划通过自然恢复的方式进行恢复治理。		
治理工程完成情况	由于矿区探矿工程规模、范围较小,且大部分区域属原始地貌,经过近9年的自然恢复,效果较好。		
实施单位	陕西盛立矿业产品营销有限公司		
完工时间	2021年11月		
工程资料是否齐全 (验收资料清单名称)	齐全		
专家组签字			
验收部门参会代表签字			
县级主管部门初验结论(盖章)	负责人签字:  同意  2022年12月13日 牵头验收单位(盖章)		
市级主管部门终验结论(盖章)	负责人签字:  同意  2022年2月17日 牵头验收单位(盖章)		
备注			





秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权 矿山生态修复工作销号单

所在市	商洛市	县（区）	商南县
退出矿业权名称	陕西盛立矿业产品营销有限公司 商南县下小川一带脉石英矿详查（保留）		
治理责任主体	陕西盛立矿业产品营销有限公司		
治理工作完成情况	由于矿区探矿工程规模、范围较小，且大部分区域属原始地貌，经过近9年的自然恢复，恢复治理效果较好。		
县级自然资源部门 销号意见	负责人签字：  年 月 日 单位（盖章）		
县级人民政府 销号意见	负责人签字：  2023年2月8日 单位（盖章）		
市级人民政府 销号意见	负责人签字： 年 月 日 单位（盖章）		
备注			







秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复复验意见表

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	商南县泰铭钒矿有限公司白鲁础钒矿		
治理责任主体	商南县泰铭钒矿有限公司		
是否编制退出矿业权治理方案	聘请第三方机构对商南县涉及保护区退出矿业权进行现场勘查, 出具了《商南县秦岭区域退出矿业权矿山地质环境恢复治理调查报告》。经核查, 该矿权自取得采矿权至今未开采, 矿山处于原始地貌状态, 无需编制专项治理方案		
治理目标	矿山处于原始地貌状态, 无需恢复治理		
治理工程完成情况	矿山处于原始地貌状态, 无需恢复治理		
实施单位	商南县泰铭钒矿有限公司		
完工时间	2021年11月		
工程资料是否齐全 (验收资料清单名称)	齐全		
专家组签字			
验收部门参会代表签字			
县级主管部门初验结论(盖章)	负责人签字:  同意 		
市级主管部门终验结论(盖章)	负责人签字:  		
备注			


秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权 矿山生态修复工作销号单

所在市	商洛市	县（区）	商南县
退出矿业权名称	商南县泰铭钒矿有限公司白鲁础钒矿		
治理责任主体	商南县泰铭钒矿有限公司白鲁础钒矿		
治理工作完成情况	矿山处于原始地貌状态，无需恢复治理。		
县级自然资源部门 销号意见	负责人签字：  2023年2月8日  单位（盖章）		
县级人民政府 销号意见	负责人签字：同意  2023年2月8日  单位（盖章）		
市级人民政府 销号意见	负责人签字： 年 月 日 单位（盖章）		
备注			







秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复复验意见表

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	商洛市辰翔矿业有限公司商南县十里坪镇饰面用大理石矿		
治理责任主体	商洛市辰翔矿业有限公司		
是否编制退出矿业权治理方案	聘请第三方机构对商南县涉及保护区退出矿业权进行现场勘查, 出具了《商南县秦岭区域退出矿业权矿山地质环境恢复治理调查报告》。经核查, 该矿业权因建设形成的地形地貌损毁区域已基本已自然恢复到位, 无需编制专项治理方案。		
治理目标	原3个露天采场、3个废石场、2条矿山道路形成了地形地貌损毁区域, 计划通过自然恢复的方式, 累计 恢复治理3.0835hm ² 。		
治理工程完成情况	损毁区域已自然恢复到位, 累计恢复治理面积3.0835hm ² , 恢复效果较好。		
实施单位	商洛市辰翔矿业有限公司		
完工时间	2021年11月		
工程资料是否齐全 (验收资料清单名称)	齐全		
专家组签字			
验收部门参会代表签字			
县级主管部门初验结论(盖章)	负责人签字:  同意	 2021年12月13日 牵头验收单位(盖章)	
市级主管部门终验结论(盖章)	负责人签字:  同意	 2022年2月17日 牵头验收单位(盖章)	
备注			

秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权 矿山生态修复工作销号单

所在市	商洛市	县（区）	商南县
退出矿业权名称	商洛市辰翔矿业有限公司商南县十里坪镇饰面用大理石矿		
治理责任主体	商洛市辰翔矿业有限公司		
治理工作完成情况	损毁区域已自然恢复到位，累计恢复治理面积3.0835hm ² ，恢复效果较好。		
县级自然资源部门 销号意见	负责人签字:  年 月 日  单位（盖章）		
县级人民政府 销号意见	负责人签字:  2023年2月8日  单位（盖章）		
市级人民政府 销号意见	负责人签字: _____ 年 月 日 _____ 单位（盖章）		
备注			






秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复复验意见表

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	商洛市建恒矿业有限责任公司商南县核桃坪重晶石矿		
治理责任主体	商洛市建恒矿业有限责任公司		
是否编制退出矿业权治理方案	聘请第三方机构对商南县涉及保护区退出矿业权进行现场勘查, 出具了《商南县秦岭区域退出矿业权矿山地质环境恢复治理调查报告》。经核查, 该矿权因建设形成的地形地貌损毁区域已基本已自然恢复到位, 无需编制专项治理方案。		
治理目标	原3个探矿平硐和1个竖井、排渣场、矿山道路、工业场地形成了地形地貌损毁区域, 计划通过自然恢复的方式, 累计 恢复治理0.1370hm ² 。		
治理工程完成情况	损毁区域已自然恢复到位, 累计恢复治理面积0.1370hm ² , 恢复效果较好。		
实施单位	商洛市建恒矿业有限责任公司		
完工时间	2021年11月		
工程资料是否齐全 (验收资料清单名称)	齐全		
专家组签字			
验收部门参会代表签字			
县级主管部门初验结论(盖章)	负责人签字:  同意  2021年12月13日 牵头验收单位(盖章)		
市级主管部门终验结论(盖章)	负责人签字:  同意  2022年2月17日 牵头验收单位(盖章)		
备注			



秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权 矿山生态修复工作销号单

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	商洛市建恒矿业有限责任公司商南县核桃坪重晶石矿		
治理责任主体	商洛市建恒矿业有限责任公司		
治理工作完成情况	损毁区域已自然恢复到位, 累计恢复治理面积0.1370hm ² , 恢复效果较好。		
县级自然资源部门销号意见	负责人签字:  2023年2月8日  单位(盖章)		
县级人民政府销号意见	负责人签字: 同意。  2023年2月8日  单位(盖章)		
市级人民政府销号意见	负责人签字: 年 月 日 单位(盖章)		
备注			

秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复 复验意见表

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	商南县金昱石材有限公司十里坪镇西坪大理石矿		
治理责任主体	商南县金昱石材有限公司		
是否编制退出矿业权治理方案	聘请第三方机构对商南县涉及保护区退出矿业权进行现场勘查, 出具了《商南县秦岭区域退出矿业权矿山地质环境恢复治理调查报告》。经核查, 该矿业权因建设形成的地形地貌损毁区域基本已自然恢复到位, 无需编制专项治理方案。		
治理目标	原1个露天采场、1个废石场、1条矿山道路形成了地形地貌损毁区域, 计划通过自然恢复的方式, 累计 恢复治理1.8002hm ² 。		
治理工程完成情况	损毁区域已自然恢复到位, 累计恢复治理面积1.8002hm ² , 恢复效果较好。		
实施单位	商南县金昱石材有限公司		
完工时间	2021年11月		
工程资料是否齐全 (验收资料清单名称)	齐全		
专家组签字			
验收部门参会代表签字			
县级主管部门初验结论(盖章)	负责人签字:   2021年12月13日 牵头验收单位(盖章)		
市级主管部门终验结论(盖章)	负责人签字:   2022年2月17日 牵头验收单位(盖章)		
备注			

秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权 矿山生态修复工作销号单

所在市	商洛市	县(区)	商南县
退出矿业权名称	商南县金昱石材有限公司十里坪镇西坪大理石矿		
治理责任主体	商南县金昱石材有限公司		
治理工作完成情况	损毁区域已自然恢复到位，累计恢复治理面积1.8002hm ² ，恢复效果较好。		
县级自然资源部门销号意见	负责人签字:   年 月 日 单位(盖章)		
县级人民政府销号意见	负责人签字:   年 月 日 单位(盖章)		
市级人民政府销号意见	负责人签字: _____ 年 月 日 单位(盖章)		
备注			