

商洛市生态环境局柞水县分局

商洛市生态环境局柞水县分局 关于抖音用户反映“小岭镇岭丰村选厂尾矿 浑水外排河道”问题查处情况的报告

市生态环境局：

2022年10月15日，接到市局转办的“小岭镇岭丰村选厂尾矿浑水外排河道”的问题，我局高度重视，立即安排人员赶赴现场核查处理，现将有关情况报告如下：

一、信访问题内容

抖音用户“新的希望”反映：“这是柞水县小岭镇岭丰村原水泥厂，现是选厂，经常把尾矿的浑水往河里排给我们老百姓带来不便，我们多次找过村委会希望他们出面给我们解决下，到现在没人管，不知道环保有人管没，可怜我们老百姓遇到问题没人管，水是生命之源”。

二、企业基本情况

经核查，群众反映的“选厂”实为柞水县博隆矿业有限责任公司，统一社会信用代码91611026671519401A，法定代表人金波，经营范围包括“矿山废石、废渣、尾矿加工及销售，石子销售”等。该选厂已取得《关于柞水县博隆矿业有限责任公司日处理2000吨铁矿选厂技改项目环境影响评价

报告书的批复》（柞环发〔2008〕134号）。该选厂采用铁矿磁选工艺，选矿废水全部送至选厂配套的马家沟尾矿库沉淀处理后循环利用不外排。

三、现场核查情况

经现场核查，群众反映的“尾矿浑水外排”实为该公司马家沟尾矿库泄洪排水。10月2日至7日连续强降雨，导致马家沟尾矿库沉积滩外来雨水和山浸水剧增，并通过尾矿库溢洪塔和排洪涵洞进入收集池，导致尾矿库回水量急剧增大，选厂无法全部回收利用，为确保马家沟尾矿库安全，从而致使部分涵洞水外溢至河道。经走访镇村工作人员，上述泄洪排水情况基本属实；该公司已于10月9日就“马家沟尾矿库山坡水、尾矿水漏排情况”向小岭镇进行了书面情况说明。我局在日常检查过程中未发现“该企业有尾矿水外排情况”；根据《监测报告》，马家沟尾矿库南侧社川河上下游水质均达到相关标准要求。

四、投诉人回复情况

2022年10月15日，我局现场核查时，该抖音用户已对发布视频进行了删除，故无法回复投诉人本人。

下一步，我局将进一步加大对该企业的巡查和监管力度，督促企业严格落实好各项污染防治措施，确保环境安全。

商洛市生态环境局柞水县分局

2022年10月17日

